


Krefeld-Uerdingen


Blockplan zur Orientierung für Abfalltransporteure

Notruf CHEMPARK

Krefeld-Uerdingen: 0175 / 311 9939



Für Abfalltransporteure: Wichtig - bitte beachten!
 Bei Abfalltransporten ist eine Verbleibskontrolle zwingend erforderlich!
 1. Fahrer nimmt Abfall beim Erzeuger / Ladestelle auf
 2. Fahrer meldet sich VOR Verlassen des Chempark an der Übergabestelle C 203 (Abfallrechtswarte)
 Ausgenommen sind interne Abfälle, die direkt zum WSZ (Wertstoffsammelzentrum) geliefert werden (N361 und N414)



	Waage Truck scales la balance la bilancia		Fahrtrichtung Direction of travel Direzione di marcia
	R30 Ladestelle Loading station Poste de chargement Estación de carga		Orientierungspunkt Waypoint Point de repere Numero de orientamento