


Notruf CHEMPARK

Krefeld-Uerdingen: 0175 / 311 9939

Für Abfalltransporteure: Wichtig - bitte beachten!

- Bei Abfalltransporten ist eine Verbleibskontrolle zwingend erforderlich!
1. Fahrer nimmt Abfall beim Erzeuger / Ladestelle auf
 2. Fahrer meldet sich VOR Verlassen des Chempark an der Übergabestelle C 203 (Abfallrechtswarte)

A



Waage
Truck scales
la balance
la bilancia

R30

Ladestelle
Loading station
Poste de chargement
Estación de carga



Fahrtrichtung
Direction of travel
Direction a prendre
Direzioe di marcia
Orientierungspunkt
Waypoint
Point de repere
Numero de orientamento